

**NOTE**  
 POWER SUPPLY WIRING  
 MUST HAVE CORRECT  
 POLARITY AND GROUNDING  
 FOR THE UNIT TO OPERATE  
 CORRECTLY.


**WARNING**  
 Failure to install, maintain,  
 and/or operate this machine  
 according to manufacturer's  
 instructions may result in  
 conditions which can produce  
 bodily injury and/or property  
 damage.

**REMARQUE**  
 Le câblage d'alimentation  
 électrique doit être  
 correctement polarisé et  
 mis à la terre pour que  
 l'appareil fonctionne  
 correctement.

**AVERTISSEMENT**  
 Si vous n'installez pas, n'effectuez  
 pas les opérations d'entretien et/ou  
 ne faites pas fonctionner cette  
 machine conformément aux  
 instructions du fabricant, vous  
 favorisez les situations dangereuses  
 tant au niveau des blessures  
 corporelles qu'à celui des dommages  
 à la propriété qui pourraient en  
 résulter.

**LEGEND OF COMPONENTS**

- TP - THERMAL PROTECTION
- AP2 K1 - OUTPUT BOARD POWER RELAY
- AP2 K2 - MOTOR RELAY
- AP2 K3 - HEAT RELAY
- DASHED LINES = OPTIONAL (NOT ON ALL MODELS)




**MACHINE ERROR CODES**

- Er,oP = Open Thermistor
- Er,SH = Shorted Thermistor
- Er,HL = Open High Limit Thermostat
- Er,ro = Centrifugal Switch
- Er,nS = Motor Output shorted
- Er,59 = Door Input Acquisition
- Er,60 = Centrifugal Switch Input Acquisition
- Er,61 = High Limit Thermostat Input Acquisition
- Er,66 = Broken Belt
- Er,Co = Communications
- Er,nr = Output Board Not Ready
- Er,bS = Board Shorted
- Er,id = Board ID

CONSULT TROUBLESHOOTING MANUAL TO INSURE THE PROPER PART IS IDENTIFIED THAT IS CAUSING THE ERROR CONDITION.

DRYER MARINE  
 3 PHASE ELECTRIC

SCHEMATIC	REV 3	D517804
-----------	-------	---------



**LEGEND OF COMPONENTS**

TP - THERMAL PROTECTION  
 AP2 K1 - OUTPUT BOARD POWER RELAY  
 AP2 K2 - MOTOR RELAY  
 AP2 K3 - HEAT RELAY  
 DASHED LINES = OPTIONAL (NOT ON ALL MODELS)

DRYER MARINE  
 3 PHASE ELECTRIC

CONNECTION REV 3 D517804